


Parallelschiebe-Kipp-Element G.U-966

Dieses Parallelschiebe-Kipp-Element aus Holz, Kunststoff oder Aluminium, ist mit einem hochwertigen Qualitätsbeschlag von Gretsch-Unitas ausgestattet.



Drehgriff-Abb. zeigt Türanschlag links – Öffnungsrichtung und Griffbetätigung nach rechts.

Damit die einwandfreie Funktion des Beschlages dauerhaft erhalten bleibt, sind mindestens jährlich diese Pflege- und Wartungsarbeiten am Schiebe-Kippflügel vom Benutzer durchzuführen:

- 1 Bewegliche Verriegelungsstellen sind stets gleitfähig zu halten. Dazu säure- und harzfreies Gleitmittel verwenden, um Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht zu beeinträchtigen. Alle Schliess- und Rastplatten fetten.
- 2 Bei Oberflächenbehandlung müssen alle Beschlagteile ausgespart werden (nicht überstreichen / überlackieren).
- 3 Drehgriff ist auf festen Sitz zu prüfen, sonst die Griffschrauben nachziehen – Griffrosette vorsichtig lösen.
- 4 Untere Laufschiene regelmäßig von festem Schmutz reinigen – das Steuerteil/unten ist zeitweilig zu fetten.
- 5 Regulieren und Einstellen der Verriegelungsstellen und Austauschen von Beschlagteilen nur vom Fachbetrieb.

